



*REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI*

*(L.R. n°7/2014, ART.5, COMMA 16, MODIFICATA DALLA l.r. 9/2014, ART.1)*

*COMUNE DI USSASSAI  
Provincia Ogliastra  
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO*

INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
NEI COMUNI DELLA SARDEGNA A PIÙ ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO E  
PER INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E PER IL RIPRISTINO DI  
INFRASTRUTTURE PER OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE. INTERVENTI PER  
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO ABITATO.

SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA' "MARIGEDDA" E REGIMENTAZIONE  
ACQUE A MONTE DELL'ABITATO .

*Proposta progettuale:*

*Indagine geognostica – documentazione fotografica*

ALLEGATO A7	<i>COMMITTENTE</i> Amministrazione Comunale di Ussassai
DATA: Luglio 2015	<i>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</i> Geom. Salvatore Lobina
AGG.:	<i>IL SINDACO</i> Deplano Gian Basilio
<i>I PROGETTISTI</i> Dott. Ing. Vincenzo Pinna  Dott. Geol. Marco V. Pilia	<i>COLLABORATORI</i> Dott. Ing. Antonella Loi  Dott. Ing. Giancarlo Meloni  Dott. For. Marco Pinna
	<i>DATA APPROVAZIONE</i>

Studio Tecnico di Ingegneria Viale Europa 26, 08040 Arzana OG Cel. 335/8163221




Foto 1 - Superficie rocciosa di scivolamento



Foto 2 - Viottolo residuo successivamente al movimento franoso



Foto 3 – Corpo di frana



Foto 4 – Corpo di frana



Foto 5 – Corpo di frana a monte viottolo



Foto 6 – Corpo di frana a monte viottolo



Foto 7 – Corpo di frana a valle del viottolo



Foto 6 – Corpo di frana al piede del versante (impluvio del torrente)



Foto 7 – Trivella in esecuzione sondaggio S1 verticale



Foto 8 – Trivella in esecuzione sondaggio S3 inclinato



Foto 9 – Cassetta carotaggio 1



Foto 10 – Cassetta carotaggio 2



Foto 11 – Cassetta carotaggio 3



Foto 12 – Cassetta carotaggio 4



Foto 13 – Viabilità ripristinata in emergenza